



LT

Informacija apie produktą:

Lipni matinė/pieniška plėvelė langams, tai labai patvarus pusiau permatomas produktas, pagamintas iš PVC plėvelės su dekoratyvine spauda. Ši spauda atspari UV spinduliams, todėl išsiskiria dideliu patvarumu. Plėvelę galima lengvai apkirpti tapetų peiliuku montavimo metu, tiksliai pritaikant ją prie stiklo kraštų. Dėmesio: po plėvelės apkirpimo produktas negrąžinamas.

Montavimo instrukcija:

1. Patikrinkite, ar produkto dydis ir grafika sutampa. Nesutapimo atveju susisiekite su mumis. (Po sumontavimo produktas nebus grąžinamas) **2.** Kruopščiai nuplaukite stiklą vandeniu su švelniu plovikliu. **3.** Nausausinkite ir nuriebalinkite stiklo paviršių (pvz. izopropilo alkoholiu). **4.** Nupjaukite plėvelę iki tinkamo dydžio. **5.** Nuimkite nuo plėvelės apsauginį sluoksnį nuo klijų. **6.** Apipurškite stiklą švaraus vandens tirpalu su keliais lašais indų ploviklio. **7.** Tuo pačiu tirpalu sudrėkinkite lipnią plėvelės pusę – tai palengvins pozicionavimą. **8.** Uždėkite plėvelę ant stiklo, sureguliuokite jos padėtį. **9.** Naudokite raklą arba švarų skudurėlį, kad išstumtumėte vandenį iš po plėvelės, pradedant nuo centro link kraštų. **10.** Įsitikinkite, kad perteklinis vanduo ir visi oro burbuliukai buvo pašalinti iš po plėvelės. **11.** Palikite visiškai išdžiūti (apie 24 valandas).

Valymas:

Plėvelės valymui naudokite minkštą skudurėlį su vandeniu arba švelniu valikliu. Venkite: agresyvių ploviklių (pvz. su alkoholiu, acetonu), šiurkščių kempinių ir šepetėlių, aukšto slėgio plovyklų. Reguliarus valymas užtikrina estetinę išvaizdą ir spaudos patvarumą.

Svarbu! Laikykitės atsargumo priemonių naudojant produktą:

Naudokite plėvelės kirpimo ir montavimo įrankius apdairiai. Raklą, tapetų peiliuką ar žirkles reikia naudoti atsargiai ir laikyti atokiau nuo vaikų. Montuojant plėvelę ant stiklo, būkite ypač atsargūs kontaktuojant su stiklo kraštais – jie gali būti aštrūs ir sukelti pjūvius. Nenaudokite plėvelės ant pažeistų ar šiurkščių paviršių. Venkite montavimo esant labai žemai temperatūrai (žemiau 10°C). Nelieskite klijų pirštais – tai gali susilpninti sukibimą. Nenaudokite plėvelės vietose, kuriose yra tiesioginis kontaktas su ugnimi ar aukšta temperatūra. Prieš montavimą laikykite plėvelę sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių.